

Assentoft Silo A/S
Silovej 1
Assentoft
8960 Randers SØ

www.byggeri-teknik.dk
info@byggeri-teknik.dk
tlf. 97 13 12 11
CVR. 27 54 22 04

Birk Centerpark 24
7400 Herning

Sagsnummer:20031

Herning, den 22-01-2020

Krav vedr. lufttætte siloer

Der skal ikke søges om byggetilladelse til lufttætte siloer, men siloerne skal altid overholde bygningsreglementet.

Når siloen er opført, meddeles placering, størrelse og materiale til kommunen, så dette kan blive opdateret i BBR.

BR18 § 5

Følgende typer af byggearbejder skal overholde bygningsreglementet, men kan udføres uden ansøgning om byggetilladelse:

Stk. 10) Udendørs anlæg til opbevaring af husdyrgødning, korn og foder samt tørringsanlæg for korn, frø og andre afgrøder.

Forskellig fortolkning af reglerne for korn- og foderstofvirksomheder, har været baggrund for en brandteknisk vurdering udarbejdet af Beredskabsstyrelsen.

I Beredskabsstyrelsens meddelelse af 26. juni 2003 blev følgende meddelt." Med hensyn til oplagring af produkter i såkaldte lufttætte siloer på over 200m³, som er udført af stål, finder styrelsen ud fra en brandteknisk vurdering, at disse siloer ikke udgør nogen særlig brandfare, hvorfor kommunerne umiddelbart kan godkende disse uden yderligere vilkår for så vidt angår placering og udformning, jf.pkt.10.1 i de tekniske forskrifter."

Meddelelsen blev fremsendt til samtlige kommunale redningsberedskaber og anses for at være alment teknisk fælleseje.

Vi anbefaler dog generelt, at der laves en konkret vurdering af alle forholdende i hver sag, hvor der fx vurderes om der:

- er forsvarlige slukningsmuligheder i tilfælde af brand?
- om siloen vil ændre eksisterende forhold ved at være placeret uden for en flugtvejsdør?
- Andre relevante hensyn, der skal tages stilling til?

Med venlig hilsen

Mathilde Ticha Thomsen

Bygningskonstruktør | Cert. Brandklasse 2

Direkte nr. 9999 2335 | Mobil: 2049 0948 | E-mail: mtt@byggeri-teknik.dk